

### 実用新案登録願

昭和53年 上月10日

特許庁長官 雅 谷 善 二 殿

- 1. 考 案 の 名 称 産業車両における運転室のティルト装置
- 2. 考 案 者 住 所 愛知県半田市集崎高根町6丁目25番地 氏 名 篠 田 場 史 (外/名)
- 3. 実用新案登録出願人

住 所 愛知県刈谷市豊田町 2 丁目 / 香地 (321)株式会社 豊田自動機機製作所

氏名 代麥者 輔田 鮭 次

4. 代 理 人

住 所 名古屋市中区学二丁目 / 0番 / 9号 名古屋破支会装所ビル内 氏 名 (6454) 弁理士 阿 田 英 彦

- 5. 添付書類の目録
  - (1) 明 細 書 1通 (3) 顯咨剛本 1通

(4) 委任 状 1通 5 5-4-/200/

53 016335

式食

#### 6. 前記以外の考案者

##ヤンジロマナ 住 所 愛知県刈谷市城町/1目26番地

54-120018



#### 明

#### 考察の名称

産業車両における運転室のティルト装置

#### 2 突用新 実登録 請求の 範囲

ボディフレームにおける左右のフレーム上板と メンク上面との間に形成された空間部にトーショ ンパーをそれぞれ車両の前後方向に延在せしめて 設置するとともに、何トーションパーの自由回転 端と前記ポディフレーム上に車両前方への傾斜可 能に取付けた運転室とを、トーションスプリング の誤り力を運転室の押上げ力に変換する連動機構 を介して連結したととを特徴とする産業車両にお ける運転室のティルト装置。

#### 3. 考察の詳細な説明

本考案は、フォークリフトトラック等の産業車 両において、墨転宝を享興前方に所定角度値斜さ

> 54-120011 (1)

せるティルト装置に関するものである。

一般にテイルト装置にあっては、運転窓を削力 に傾斜させる手段としてトーションパーを利用し ているが、とのトーションパーは通常車体の車線 方向に設置されその設置付近にはステアリング機 構やチェンジレパー機構が存在することから、ト ーションパーの設置に関しては空間的制約を受け、 とくに産業車両においては、上記機構のほかにさ らに油圧コントロールパルプヤコントロールリン クが集中することからトーションパーの設置は非 常に厄介であった。また、トーションパーは事体 の車幅方向に設置されていることから、その長さ が車幅によって規制されるものであり、従ってト ーションパーの根りエネルギの避定は径の変更に 限られ、運転室の仕様の相違等(ヘッドガードの みの場合やガラス付きの場合等)に伴う運転室の

本考案は、上述したような従来のティルト装置がもつ不具合を除去することのできる産業車両に おける運転室のティルト装置を提供しようとする ものである。

以下、本考案装置を具体化した図示の実施例に

١

ついて詳遠する。第 / 図は運転室のティルト装置を装備したフェークリフトトラックの機略を示し、この図において(1) はボディフレーム、(2) はヘッドガード 型の運転室、(3) はマスト、(4) はフォーク、(5) は車輪をそれぞれ示しており、ボディフレーク、(1) 上に数置された運転室(2) は車両前方へ傾斜できるようにその床部フレーム(2m)の前端両側部がボディフレーム(1) にピン(6) により支持されている。

運転窓(2)を車両前方へ傾斜させるためのティルト装置における左右一対のトーションパー(8)は、第2回および第3回に示すようにボディフレーム(1)における左側のフレーム上板(1 m)と作動油タンク(9m)上面との間および右側のフレーム上板(1 m)と燃料タンク(9b)との間に形成された空間部(4)のにそれぞれ車両の前後方向に延在配置されている。

将工作

両トーションバー(8)はその調響にそれぞれステライン軸部(8a)(8b)を有していて、一方のスプライン軸部(8a)がボディフレーム(1)におけるフレーム 側板(1 b)の内面に突散された固定支持部材(11a) とその部材(11a) に錯着される補助支持部材(11b) とより成る支持部材が応ぎれたスプライン孔に後合されて回動不能に支持されており、また他方のスプライン軸部(8b)は前記運転室(2)の床部 オレーム(2a)と運業するための運動機関の一部材である運動アーム間のボス部(15a)に形成された状態であ合されている。

運動機構図は、運動アーム間と連結ロッド14)と一対のL型運結具間図とからなり、運動アーム間はそのボス部(15B)の軸方向両端がフレーム側板(1b)の内面に突散した固定支持部材(19B)と、その部

材(198) に 締 滑 さ れる 補 助 支 持 部 材(196) と よ り 成 る 支持部材料に軸受験を介して回転可能に支持され ている。連結ロッド時と上型連結具時級とは一種 のダーンパックルを構成するもので、運結ロッド 34の両端には進わじのわじ孔(148)が形成され、一 方 L 迦 連 結 具 NB 20) は 、 ポ ス 部 (15C)、(20C)と、 ポ ス 部 より突殺しかつそれぞれ直交する2つのねじ軸( 15a)(15b)(20a)(20b)からなり、下部側のL型運結具 160 は一方のねじ軸(15a)が連結ロッド14 の下部側ね じ孔(14z)にねじ込まれかつ他方のねじ動(15h)が 前配運動アーム以の先端に連結されており、また 上部 側のL型連結具(204) オーカのわじ軸(204) が連絡 ロッド34の上部個わじ孔(142)にわじ込まれかつ他 方のねじ軸(20b)が前配運転室(2)の床部フレーム( 24)に連結されている。なお直交する2つのねじ軸 (15m)(15b)(20m)(20b)のうち、連結ロッドMと結合

 $\bigcirc$ 

するねじ軸(15a)(20a)は前記ポス部 (15C) (20C) に一体結合されてかり、運動アーム(3cb) は、ボス部に対して結合されるねじ軸(15b)、(20b)は、ボス部に対して回動可能に運結されている。従って、トーションパー(8)の振り力は運動アーム(3ccを車両前方へ傾斜させる力として作用する。

また、フレーム上板(1s)とタンク(9s)(9b)との間に形成された前配空間部(M)において、フレーム側板(1b)の車体後部幅上部位置内面にはそれの車体後部側上部位置内面にはそれのコッドがイド(M)には運転室(2)の傾斜保持用の両をでして下形に折曲されたロックロッド場は一端が運転を収容されている。ロックロッド場は一端が運転室(2)の床部フレーム(2s)の一部に掛止されていて、(2)の床部フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に掛けて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)の一部に扱いて、フレーム(2s)のでありに対して、フレーム(2s)のでは、

運転室(2)の質糾時には第2回に仮想験で示すように他端がロックガイドのの保合凹所(17a)に嵌り込んで運転室(2)の煩糾状態を保持する。まか、(17b)はロックロッド吗の難脱防止用の側板である。

ド島による調整はスパナ等を利用して簡単かつ豪 に実施することができるものである。

....

また、トーションパーをボディフレームにおけるフレーム上版とタンク上面との間に形成された

空間部に設置せしめたととにより、トーションパーは他の機器との干渉がなくしかもボディフレームによって保護されたととになり、特別の保護オパーを不要とし、また組付けに関しても非常に有利となる等の効果がある。

#### 4 図面の癌単な説明

. . .

図面は本考案の実施例を示し、第1図は運転室 ティルト形式のフェークリフトトラックを示す概 時間面図、第2図はティルト装置の側断面図、第 3図は同じく正断面図、第4図は連動機構の分解 斜視図である。

1 … ボディフレーム

2 … 運転室

98… 作動油タンク

10…空間部

18… フレーム上板

8 … トーションパー


9 b… 燃料タンク

12… 運動機構

実用新集登録出願人 株式会社豊田自動機機製作所


代 理 人 弁理士 網 田 英 彦


#### 図面その1



# 公開実用 昭和54— 120018

図面その 2 後関亜無し





191111976

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.